

桃園縣楓樹國民小學「活動中心通風工程」成果報告

施工前照片

照片 1



說明： 施工前一活動中心密閉式屋頂全圖

照片 2



說明： 施工前一活動中心密閉式屋頂近圖

照片 3




說明： 施工前一學生朝會（悶熱）

照片 4



說明： 施工前一學生朝會（悶熱）

照片 5



說明： 施工前一活動中心屋頂近照（1）

照片 6



說明： 施工前一活動中心屋頂近照（2）