

桃園縣楓樹國民小學「活動中心通風工程」成果報告

施工中照片

照片 1



說明： 施工中—敲破屋頂 3 格玻璃罩

照片 2



說明： 施工中—地面玻璃碎屑

照片 3



說明： 施工中—防雨水侵襲，舞台蓋帆布

照片 4




說明： 施工中—吊車運送建材

照片 5



說明： 施工中—建材暫放區

照片 6



說明： 施工中—屋頂施工實況