

登記日期	班級	登記人姓名	物品名稱	物品位置	損壞原因	數量	修復日期	驗收簽名
99.3.18	5-1	黃瑞婷	單槍	5-1 教室	無法與電腦連線	1		
99.3.15	6-1	朱宜景	明擋	教室	無門(風大)	1		
99.3.12	2-4	江祝慧	燈	    X 	不亮	1		
99.3.9	1-2	莊景琳	燈	    X 	會閃	1		
99.3.5	3-4	蕭怡茹	燈	X    	不亮	1		
99.3.3	6-2	官瑞華	燈	X 	不穩 閃爍 時亮時暗	1		
99.3.1	2-4	江祝慧	燈	    X 	不穩定 閃爍	1		
99.2.23	4-4	郭鈴萱	燈	     	閃爍	1		
99.2.23	5-3	劉毓旻	電燈	X    X 	閃爍			
99.2.22	6-3	李柏勳		男廁所				


















黃景琳

3/11

登記日期	班級	登記人姓名	物品名稱	物品位置	損壞原因	數量	修復日期	驗收簽名
99.4.8	6-3	林育倫	電燈	閃爍		1	OK	
99.4.6	4-4	孫銘芝	洗手台	拖把的水口塞住	堵塞	1	OK	鳳
99.4.6	訓道	羅維慧	燈		閃爍	2	已修復	5/14
99.4.1	4-3	"	燈		閃爍		已修復	
99.4.1	4-3	陳靜慧	洗手臺	自然教育	堵塞		已修復	
99.3.30	5-3	邱昭珊	燈	老師座位	閃爍	1	OK	
99.3.25	4-4	郭錦萱	燈	前門打不開 後門鑰匙插不進去	閃爍	1	OK	
99.3.22	4-4	郭錦萱	門鎖	前門打不開 後門鑰匙插不進去	閃爍	2	OK	
99.3.22	4-2	尹玉蓮	電燈	不亮	不亮	2	OK	成
99.3.18	3-4	蕭怡茹	水龍頭	陽臺	水龍頭關不緊	1	OK	成

5 10	4. 27	4. 19	4. 23	4. 14	4. 12	4. 12	4. 12	4. 12	4. 9	登記日期
6-2	5-1	5-4	3-3	6-3	5-3	5-3	4-1	4-1	5-1	班級
溫政儒	黃詩婷	吳昊軒	李穎宜	林有楡	邱怡珊	邱怡珊	涂明慧	涂明慧	黃詩婷	登記人姓名
陽口門	排水孔	廁所	電燈	電燈	板擦机	水龍頭	电灯	电灯	陽台門	物品名稱
門子器	教室陽台	大便坑	教室	：	教室	端台	教室 洗手間	教室 洗手間	陽台	物品位置
鬆動	阻塞	阻塞	不亮	閃爍	開關非常難按 且偶有火花	鬆了可旋轉 會漏水	不亮	不亮	因風大容易 很大聲感覺門窗 都快撞壞了	損壞原因
1	2	2	1	1		1	1	3		數量
已修好	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	修復日期
黃詩婷	黃詩婷	黃詩婷	黃詩婷	黃詩婷	黃詩婷	黃詩婷	黃詩婷	黃詩婷	黃詩婷	驗收簽名

5/14 電(安)

6/11	6/4	6/1	5/7	5/17	5/13	5/13	5/13	5/10	5/10	登記日期
1-1	3-3	3-4	1-1	5-4	4-1	4-1	2-4	2-4	6-2	班級
黃慧倫	李穎宣	林慧楷	黃慧倫	謝仕祥	涂明慧	涂明慧	江祝儀	江祝儀	溫政儒	登記人姓名
電燈	掃地的門	工廁	電燈	馬桶	電燈	電燈	電燈	電燈	電燈	物品名稱
	陽台	走廊第個							中間的最後	物品位置
A閃 B不亮	掉下來	沒水	不亮	堵塞不通	閃爍	閃爍	沒水	不亮	不亮	損壞原因
2	1	1	3	1	3	1		1	1	數量
OK	OK	OK	OK	沒清掃			已供水			修復日期
										驗收簽名

登記日期	班級	登記人姓名	物品名稱	物品位置	損壞原因	數量	修復日期	驗收簽名
8/10	六三	邱怡珊	燈	老師座位上方	USB接觸不良	1	8/10	邱怡珊
8/20	六三	邱怡珊	洗手台	底下水管漏水		1	8/20	邱怡珊
7/15	葉文教 309	葉文教	黑板	黑板左側	有黏膠	1	7/15	葉文教
7/2	三二	陳海琴	洗手槽	教室上方	管子堵塞	1	7/2	陳海琴
6/30	三二	黃禹晉	燈	教室上方	阻礙	1	6/30	黃禹晉
6/25	三二	吳佩芳	燈	教師座位	不亮	2	6/25	吳佩芳
6/25	三二	吳佩芳	後門		門無法鎖	1	6/25	吳佩芳
6/14	四四	郭錦萱	燈		閃爍	1	6/14	郭錦萱

六三 邱怡珊 電子白板

USB 接觸不良

登記日期	班級	登記人姓名	物品名稱	物品位置	損壞原因	數量	修復日期	驗收簽名
9/14	二二	姜雅玲	老師座位的燈	↓	會一直閃	1	09.09.11	姜雅玲
9/13	五二	吳俊偉	小便斗	3F 兩男廁	沖水器損壞	1	09.09.11	吳俊偉
9/7	訓導處	羅筠慧	洗手台水龍頭	洗手台	水龍頭斷掉	1		
9/6	五二	吳俊偉	洗手台水管	洗手台底下	水管掉	1	OK	鳳
9/6	三二	郭鈺萱	洗拖把水龍頭	洗手台旁	漏水(大)	1	OK	鳳
9/6	四二	蕭怡茹	洗手台水龍頭	教室陽台	漏水	1	OK	鳳
9/1	六一	蔡興銳	廁所的燈	廁所	不會亮	1	OK	蔡興銳
8/30	四二	郭銘堯	洗手台水龍頭	洗手台旁	水龍頭會鬆掉	1	OK	鳳
8/27	四二	陳敏慧	洗手台	教室陽台	水管阻礙 水管下方漏水	1	OK	鳳

X

99 10 26	99 10 22	99 10 18		99 10 7	99 9 24	:	99 9 24	99 9 23	99 9 16	登記日期
3-2	6-4	5-4	5-3	5-3	五 四	:	五 二	五 四	三 三	班級
郭 金 堂	黃 鈞 婷	吳 復 羣	"	陳 靜 雲	吳 復 羣	:	吳 旭 澤	吳 復 羣	江 祝 慧	登記人姓名
木 龍 頭	水 管	馬 桶	電 燈	門 窗 器	電 燈	陽 台 門 框 損 壞	電 燈	電 燈	電 燈	物品名稱
洗手台的右 側大水龍頭	最裡面的洗 手台下方	丙側廁所	乙側廁所	5-3	教 室	陽 台	教 室	教 室	靠 陽 台 第 一 盞 閃 爍	物品位置
用膠樽纏	漏水	不通	不亮	很鬆	閃爍 已 換 燈 管	損 壞	不 亮	會 閃 爍	靠 走 廊 第 三 盞 不 亮	損壞原因
1	1	1			1	1	1	1	1	數量
				99 11 29	99 11 21	0 卡			99 09 23	修復日期
										驗收簽名

邵淑華

登記日期	班級	登記人姓名	物品名稱	物品位置	損壞原因	數量	修復日期	驗收簽名
99.12.8.	1-3	尚磊玲	內鎖	後門	不明	1	99	
99.12.7	4-3	葉沛君	廁所電燈	樓前	不亮	1		
99.12.6		莊美鳳	燈	圖書館	三盞不亮	3	99	
99.11.29		邱淑華	門把	器材室	斷裂	1	99.11.29	
99.11.23	1-3	尚磊玲	電燈	課室內	不亮	2	99.11.23	
99.11.15	6-4	吳珈欣	電燈	課室內	不亮	2	99.11.23	
99.11.11	21	陳宗駿	掃地用具	洗手台	門半脫落	1	OK	
99.11.8	1-4	吳佩蓉	電燈	教師桌上	不亮	3	99.11.25	
99.11.8	3-1	林名榆	電燈	教師桌上	閃爍	1	99.11.23	
99.11.2	2-2	莊景弘	水龍頭	陽台	漏水	1	不OK	

66









100.6.17	100.6.15	100.6.15	100.6.14	100.6.9	100.6.1	100.5.27	100.5.24	登記日期
五四	大辦公室	二下校史室	4-4	近女場 四六排廁	三期 社會教	五三	一四	班級
吳俊輝	涂明慧	涂明慧	蕭怡茹	李宛蓀	鄭慧心	"	吳佩蓉	登記人姓名
馬桶	電腦機	列表機	電燈	門	洗拖把台	電燈	電燈板	物品名稱
三樓丙男廁	大辦公室	二下校史室	口 □□□□ □□□□ □□□□	在門上方	陽臺	丙側丙女廁	丙側丙男廁	物品位置
水量過小	有一電腦機無法讀 有一電腦機無法印	無碳粉	不亮	無法開到底	水流不通	不亮	堵塞	損壞原因
1			1	1	1	1	6支	數量
已裝成				21	6/5	06	100.6.26	修復日期
								驗收簽名

2-3 軒

登記日期	班級	登記人姓名	物品名稱	物品位置	損壞原因	數量	修復日期	驗收簽名
100 6. 30	4-2	黃明婷	百葉窗	老師座位	無法拉	2	已修成 7/15	7/15
100 6. 30	1-3	何昭玲	百葉窗	教室後	無法拉	1	已修成 7/15	7/15
100 6. 30	1-1	林淑琪	書櫃	教室後	中間層 毀損	1		
100 6. 30	6-3	邱昭珊	電燈	□ □□□ □□□□ □□□□	不亮	1	已修成 7/15	7/15
100 6. 30	6-3	邱昭珊	電子白板		定位有問題			
100 6. 30	4-1	彭秋華	學生書 包櫃	教師座位 前面	脫落	1		
100 6. 30	3-4	許斯祺	風扇	教室內	搖晃	3	已修成 7/15	7/15
100 6. 30	3-4	許斯祺	燈管	中-2	不亮	1		
100 6. 30	5.2	吳旭澤	燈管	左右部	不亮	2	已修成 7/15	7/15
100 6. 28	圖書館	李中德	門把	圖書館二前門	破壞 有危險	1	已修成 7/15	7/15

可否換成布簾? 因為好熱...

登記日期	班級	登記人姓名	物品名稱	物品位置	損壞原因	數量	修復日期	驗收簽名
1009.22	六四	吳俊緯	飲水機	4F 兩側	漏水已	1	OK 9/26	姜鳳
1009.22	六三	陳舒慈	燈	<del>圖書室</del>	"	2	OK 9/27	姜材
1009.21	圖書	黃慧倫	燈	圖書室	不亮	2	OK	尹玉藍
1009.15	茶水間	吳佩蓉	飲水機	茶水間	沒水	1	OK 9/15	尹玉藍
1009.13		李蕊	踩水器	左邊第一間 之下女廁	漏水	1	OK 9/15	尹玉藍
1009.13	51	吳昱璇	水龍頭	吉甲女廁	出水太小	1	OK 9/15	尹玉藍
:	:	:	水龍頭	3F 5 教室陽台	出水太小	1	OK 9/15	尹玉藍
1009.8	55	陳啟慧	水閥	3F 戊男廁	無水出水	2	OK 9/27	尹玉藍
1009.8	52	徐千和	燈不亮	3F 甲男廁	不亮	亮全不	OK 9/27	尹玉藍
1009.7	四三	程程	燈	圖書室	不亮	1	OK 9/26	黃若蘭

供水源類

控緊  
將水龍頭

亮全不

OK 9/27

尹玉藍

100 10 26	100 10 26	100 10 25	:	:	100 10 25	100 10 24			100 10 24	登記日期
5-1	健康	310	:	:	b-2	4-1			5-3	班級
姜雅玲	棉淑評	李淑華	:	:	吳旭澤	林碧榆			吳柔頓	登記人姓名
陽台水龍頭	電燈	廁所	左側第4間	第1間門壞掉(左側)	第2間沖水故障	第3間燈不亮	二下丁廁 四下丁廁	燈	燈	物品名稱
		廁所	沖水故障	無法開上	沖水	不亮	1. 3. 4. 6	1. 3. 4. 廁	2. 4. 廁	物品位置
左沒水	不亮	不明	沖水	無法開上	沖水	不亮	1. 灑水	沒亮	沒亮	損壞原因
2	2	1	1	1	1	1	4	3	2	數量
1/8	1/8	待處理	1/8	無法修理(待處理)	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	修復日期
藍玉尹	藍玉尹	藍玉尹	藍玉尹	藍玉尹	藍玉尹	藍玉尹	藍玉尹	藍玉尹	藍玉尹	驗收簽名

無法修理(待處理)

待處理(連絡廠商)





100 12. 21	100 12. 21	100 12. 20	100 12. 14	10 12. 9	100 12. 9	100 12. 9	100 12. 9	100 12. 8	100 12. 8	登記日期
1-2	英文教室	圖書館	64	431	4-1 廁所	4-3 廁所	4-2	<del>4-2 廁所</del>	輔導室	班級
陳承瑞	吳俊翔	吳俊翔	吳俊翔	自然教室	尹俊翔	陳姝賢	楊其熾	郭守志	石毅文	登記人姓名
洗手台 排水	前門鎖	燈管	燈管	洗手台下水管	小便斗	馬桶	馬桶	水管	玻璃櫃門	物品名稱
	308-2	書櫃上方	前門進入 第一盞	水管脫落	二樓 丁廁	二樓 女廁	一樓 丁廁	後門 洗手台	前門	物品位置
水不通	坏了	不亮	閃爍	脫落	不通	水太小	沒水		學生打掃 時撞倒	損壞原因
1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	數量
12/21 OK	12/21 OK	12/20 OK	12/10 OK	OK 12/13	OK	OK	12/13 OK	12/13 OK	待處理	修復日期
尹玉玉	尹玉玉	尹玉玉	尹玉玉	尹玉玉	亂	亂	尹玉玉	尹玉玉	尹玉玉	驗收簽名

101 11	101 11	101 19	101 19	101 16	101 元/4	101 元/3	101 12	100 12 29	12 22	登記日期
1-4	6-2	4-1	3-2	4F圖書 旁男廁	自然 教室	射擊 教室	4-1	輔導室 右對面	63	班級
郭曼廷	吳旭洋	尹俊翔	黃鈞婷	黃慧倫	王國釐	李國釐	林碧榆	石對面	張亞海翰	登記人姓名
電教 燈室	教室 電燈	水龍頭	電燈	便斗	日光燈	日光燈	洗手台 丁廁洗	移動櫃 B048	馬桶	物品名稱
右側 最後一排	左 最後一排	2F 丁側男廁	中間 排第3、4 個	左側 第3個	第1盞	第2盞	洗手台 第個	輪子 脫落	樓梯 右側	物品位置
全不亮	全不亮	出聲	不亮	漏水	全不亮	不亮	漏水		不通	損壞原因
2	4	2	3	2	1個	2	1	1	1	數量
OK	OK	OK	OK 待 更換 燈管 仍有 狀況	OK	OK	OK	OK		OK	修復日期
郭曼廷	吳旭洋	尹俊翔	黃鈞婷	黃慧倫	王國釐	李國釐	林碧榆		張亞海翰	驗收簽名

1111

登記日期	班級	登記人姓名	物品名稱	物品位置	損壞原因	數量	修復日期	驗收簽名
2/14	1-2	陳永清	置物櫃	最近前門 第一個櫃	上下脫	1	2/20	OK
2/13	4-4	許斯親	燈不亮	第一排第 二個	位置南 亮	2	2/10	伊玉
2/8	3-2	黃海婷	燈壞了	第二排第 三個	不亮	1	2/10	伊玉
2/8	6-2	周昕儀	燈不亮	桌上 教師辦公	不亮	2	2/8 OK	伊玉
2/7	級班	李國輝	前門	4下 或教班	不亮	1	OK	伊玉
2/6	4-1	林煥及 林煥	茶水櫃	飲水 機後水管	漏水	1	待料	伊玉
2/3	訓練	遠在	櫃子	訓練 組前桌上	不亮	1	櫃子 拆了	伊玉
2/18	2-2	黃雅琪	洗手台 下方水管	漏水	OK	1	2/9	OK
1/13	6-2	周禹璇	馬桶	2F之廁 (第個)	不通	1	很嚴重	伊玉
1/11	5-5	張新彬	燈不亮	懷皮亮	懷皮亮	2	2/9 OK	伊玉

物櫃

伊玉  
伊玉  
伊玉  
伊玉  
伊玉