

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 鹿山鄉克峰路27號

天氣: 晴 氣溫: 13 °C 巡檢日期: 100年12月9日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜	10. 高壓配電盤
	橫擔木	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜	
2. 母線及支持礙子	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	11. 低壓配電盤
	曲線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉	
3. 電力電纜	MOF表箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	12. 變壓器
	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	
4. 斷路器開關	避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 劣化	NO 1
	電纜頭固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲 <input type="checkbox"/> 不良	
5. 比壓器比流器	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	NO 2
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀	
6. 進相電容器匯流排	上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	NO 3
	引外線觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動	
7. 變壓器	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO 4
	油外接地	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	
8. 低壓開關	受螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	NO 5
	保護電驛指示燈避	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 燒毀 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	
9. 台電總表電度記錄	有效指示	最高需量	13. 用電場所
	無效指示		
尖峰 <u>0.1A3 X 400 = 73.2kWh</u>			通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
離峰 <u>1.2A 1支00</u>			周圍 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 堆積雜物
			變電室 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 滲水
			室溫 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 °C
			消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
			客戶意見: <u>發現初試機運轉正常</u>
			建議事項: <u>油位 50%</u>


由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____ 客戶簽章: 尹云藍 巡檢人: 張如中
0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4512588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 2506166 地址: 崑山鄉光峰路277號

天氣: 陰 氣溫: 25°C 巡檢日期: 100年10月5日 NO. _____

巡 檢 項 目									
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低	<input type="checkbox"/> 傾斜	10. 高壓配電盤	PT	正常		
	橫擔木	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 傾斜		mvcB	正常		
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲		HSG	正常		
	曲線	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 脫落斷掉		vcb1	正常		
2. 母線及支持礙子	MOF表箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 其他	11. 低壓配電盤	vcb2	正常		
	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲		vcb3	正常		
3. 電力電纜	母線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良			12. 變壓器	DS	正常	
	避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 引線脫落	<input type="checkbox"/> 劣化			NO 1	天同30	1000 KVA
4. 斷路器開關	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化	<input type="checkbox"/> 異聲	NO 2			天同30	500 KVA
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良				NO 3	天吉旺30	1000 KVA
5. 比壓器比流器	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲	<input type="checkbox"/> 劣破	NO 4			KVA	°C
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化	<input type="checkbox"/> 異狀		NO 5		KVA	°C
6. 進相電容器匯流排	上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 脫落	NO 6			KVA	°C
	引外線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良			13. 用電場所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 周圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 堆積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水 室溫 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
7. 變壓器	引外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 鬆動	客戶意見: <u>器電機試驗正常</u> 建議事項: <u>油位 49%</u>				
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障	<input type="checkbox"/> 破損					
8. 低壓開關	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高		台電總表 電度記錄 尖峰 <u>0.203 X 600 = 81.2 kW</u> 離峰 <u>9/30 8.30</u>				
	油外接管	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 污損					
9. 保護電錶指示燈避	地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 鬆動	<input type="checkbox"/> 未接	主管審核: _____ 客戶簽章: <u>張惠昇</u> 巡檢人: <u>張清寬</u> 0910143514				
	電線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀						

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4512588

客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 206166 地址: 臺山鄉光峰路277號

天氣: 晴 氣溫: 30°C 巡檢日期: 100年 10月 10日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜
	橫擔木	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜
2. 母線及支持礙子	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 劣化
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀
5. 比壓器比流器	上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落
	引外線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動
6. 進相電容器匯流排	引外線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高
	油外接管	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 漏油污損
8. 低壓開關	地線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接
	受螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異狀 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱
9. 保護電驛指示燈避	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不良
	良好	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
	指示燈	<input checked="" type="checkbox"/> 指示	<input type="checkbox"/> 燒毀
	避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落
台電總表	有效指示		
	最高需量		
電度記錄	尖峰		
	離峰		
10. 高壓配電盤			
PT <u>瑞</u>			
MVCB <u>20</u>			
BSC <u>瑞</u>			
VCB1 <u>06</u>			
VCB2 <u>04</u>			
VCB3 <u>10</u>			
11. 低壓配電盤			
DS <u>瑞</u>			
ACB1 <u>15</u>			
ACB2 <u>瑞</u>			
ACB3 <u>瑞</u>			
ACB4 <u>30</u>			
12. 變壓器			
NO 1	<u>大同 30</u>	1000 KVA	<u>48</u> °C
NO 2	<u>大同 30</u>	500 KVA	<u>56</u> °C
NO 3	<u>大同 30</u>	1000 KVA	<u>54</u> °C
NO 4		KVA	<u>54</u> °C
NO 5		KVA	°C
NO 6		KVA	°C
13. 用電場所			
通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良			
周圍圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 堆積雜物			
變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水			
室溫 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
消防設備 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
客戶意見: <u>定期發電機頭保養</u>			
建議事項: <u>正常</u>			

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。順頌 時安。

主管審核:

客戶簽章:

臺慶尹玉藍


巡檢人: 瑞瑞

0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4512588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 泰山鄉光峰路277

天氣: 陰 氣溫: 26 °C 巡檢日期: 100年 6月 2日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低
	橫擔木	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損
	曲線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕
	MOF表箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損
	母線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化
5. 比壓器比流器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油鬆動
6. 進相電容	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良
	溫度計	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障
	油量	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高
	油外	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足
8. 低壓開關	受電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀
	螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動
9. 保護電驛	指示儀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不良
	指示燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 燒毀
10. 高壓配電盤	避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良
	其他	<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 其他
11. 低壓配電盤	PT		
	mVCOB		
12. 變壓器	NO 1	容量: 1000 KVA	溫度: 47 °C
	NO 2	容量: 500 KVA	溫度: 50 °C
13. 用電場所	NO 3	容量: 1000 KVA	溫度: 47 °C
	NO 4	容量: KVA	溫度: °C
通風設備	NO 5	容量: KVA	溫度: °C
	NO 6	容量: KVA	溫度: °C
通風設備: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 周圍: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 堆積雜物 變電室: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水 室溫: <input checked="" type="checkbox"/> 26 °C <input type="checkbox"/> 無 消防設備: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
台電總表	有效指示	最高需量	無效指示
	尖峰	離峰	
客戶意見: <u>三期警電和談和事</u> 建議事項: <u>三期位53%</u>			

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____

客戶簽章: _____


巡檢人: 邱瑞高

邱瑞高

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 · 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓橋村國民小學 電話: 3206166 地址: 崑山鄉克峰路277

天氣: 晴 氣溫: 22°C 巡檢日期: 100年 4月 11日 NO. _____

巡 檢 項 目						
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低	<input type="checkbox"/> 傾斜	10. 高壓配電電盤	
	橫擔木	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 傾斜		
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲	AT 盤 <u>OK</u> A	
	曲線	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 脫落斷掉	HSC 盤 <u>OK</u> A	
	MOF表箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 其他	VCB1 盤 <u>OK</u> A	
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲	VCB2 盤 <u>OK</u> A	
	母線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良		VCB3 盤 <u>OK</u> A	
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化	<input type="checkbox"/> 異聲	11. 低壓配電電盤	
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良			
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲	<input type="checkbox"/> 劣破		DS 盤 <u>OK</u> A
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化	<input type="checkbox"/> 異狀		ACB1 盤 <u>OK</u> A
	上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 脫落	ACB2 盤 <u>OK</u> A	
5. 比壓器比流器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良		ACB3 盤 <u>OK</u> A	
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油鬆動		ACB4 盤 <u>OK</u> A	
6. 進相電容器匯流排	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良		12. 變壓器	
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 膨脹生銹		
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 脫落		NO 1 <u>大同30</u> 1000 KVA <u>22</u> °C
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障	<input type="checkbox"/> 破損		NO 2 <u>大同30</u> 500 KVA <u>40</u> °C
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高			NO 3 <u>大同30</u> 1000 KVA <u>46</u> °C
	油外接管	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足			NO 4 _____ KVA _____°C
	地	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 污損	NO 5 _____ KVA _____°C	
	接	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 鬆動	<input type="checkbox"/> 未接	NO 6 _____ KVA _____°C	
8. 低壓開關	受電螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀		13. 用電場所	
		<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動	<input type="checkbox"/> 過熱		
9. 保護電驛指示燈避	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	不良	<input type="checkbox"/>	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
	良好	<input checked="" type="checkbox"/>	燒毀	<input type="checkbox"/>	周圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無堆積雜物	
	指示燈	<input checked="" type="checkbox"/>	接續不良	<input type="checkbox"/> 脫落	變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無滲水	
	避雷	<input checked="" type="checkbox"/>			室溫 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
台電總表電度記錄	有效指示		最高需量	無效指示	消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	尖峰				客戶意見: <u>PF < 100</u>	
	離峰				建議事項: <u>整機測試及運轉</u>	

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____

客戶簽章: _____


巡檢人: 王瑞瑋

0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4512588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 泰山鄉光峰路 177

天氣: 晴 氣溫: 20 °C 巡檢日期: 100年5月16日 NO. _____

巡 檢 項 目					
1. 外路架空線路	架空線路弛度 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜 橫擔木 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜 拉線礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲 曲線 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉 MOF表箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	10. 高壓配電盤	PT	盤	障
			MVCB	盤	止
2. 母線及支持礙子	支持礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲 母線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良 避雷器 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化		HLC	盤	障
			VCB1	盤	止
3. 電力電纜	電纜頭 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲 固定座頭 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	11. 低壓配電盤	VCB2	盤	止
				VCB3	盤
4. 斷路器開關	套管礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破 消弧室(LBS) <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀 上下段引線 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落		DS	盤	止
			ACB1	盤	17.4
5. 比壓器比流器	引外線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動		ACB2	盤	10.6
			ACB3	盤	障
6. 進相電容器匯流排	引外線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹	12. 變壓器	NO 1	容量	溫度
				NO 2	1006 KVA
7. 變壓器	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落 溫度計·油量表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損 油量 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過高 <input type="checkbox"/> 破損 油外接管 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 過高 觀地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 漏油污損 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接		NO 3	500 KVA	40 °C
			NO 4	1000 KVA	43 °C
8. 低壓開關	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀 螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱		NO 5	KVA	°C
			NO 6	KVA	°C
9. 保護電驛指示儀指示燈避	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	13. 用電場所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 周圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無堆積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無滲水 室溫 <input type="checkbox"/> 50 °C 消防設備 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	台電總表 電度記錄	有效指示	最高需量	無效指示	客戶意見: <u>監視測試運轉障</u> 建議事項: <u>油位 55%</u>
	尖峰	<u>100</u>			
	離峰				

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。順頌 時安

主管審核: _____

客戶簽章: 邱淑華


巡檢人: 陳瑞貴

0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓樹國云小學 電話: 3506166 地址: 泰山鄉克峰路27號

天氣: 晴 氣溫: 26°C 巡檢日期: 99年12月6日 NO. _____


巡 檢 項 目																								
1. 屋外架空線路	架空線路弛度 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜 橫擔木 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜 拉線礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲 曲線 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉 MOF表箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	10. 高壓配電盤	AT 盤 <u>正常</u> MVCB 盤 <u>正常</u> HSC 盤 <u>正常</u> VCB1 盤 <u>正常</u> VCB2 盤 <u>正常</u> VCB3 盤 <u>正常</u>																					
2. 母線及支持礙子	支持礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲 母線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良 避雷器 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	11. 低壓配電盤	DS 盤 <u>正常</u> ACB1 盤 <u>正常</u> ACB2 盤 <u>正常</u> ACB3 盤 <u>正常</u> ACB4 盤 <u>正常</u>																					
3. 電力電纜	電纜頭 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲 固定座頭 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	12. 變壓器	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>容量</th> <th>溫度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO 1</td> <td><u>1000</u> KVA</td> <td><u>38</u> °C</td> </tr> <tr> <td>NO 2</td> <td><u>600</u> KVA</td> <td><u>47</u> °C</td> </tr> <tr> <td>NO 3</td> <td>_____ KVA</td> <td>_____ °C</td> </tr> <tr> <td>NO 4</td> <td><u>1000</u> KVA</td> <td><u>47</u> °C</td> </tr> <tr> <td>NO 5</td> <td>_____ KVA</td> <td>_____ °C</td> </tr> <tr> <td>NO 6</td> <td>_____ KVA</td> <td>_____ °C</td> </tr> </tbody> </table>	NO	容量	溫度	NO 1	<u>1000</u> KVA	<u>38</u> °C	NO 2	<u>600</u> KVA	<u>47</u> °C	NO 3	_____ KVA	_____ °C	NO 4	<u>1000</u> KVA	<u>47</u> °C	NO 5	_____ KVA	_____ °C	NO 6	_____ KVA	_____ °C
NO	容量	溫度																						
NO 1	<u>1000</u> KVA	<u>38</u> °C																						
NO 2	<u>600</u> KVA	<u>47</u> °C																						
NO 3	_____ KVA	_____ °C																						
NO 4	<u>1000</u> KVA	<u>47</u> °C																						
NO 5	_____ KVA	_____ °C																						
NO 6	_____ KVA	_____ °C																						
4. 斷路器開關	套管礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破 消弧室(LBS) <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀 上下段引線 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	13. 用電場所	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 周圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 堆積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水 室溫 <input type="checkbox"/> <u>26</u> 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																					
5. 比壓器比流器	引外線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動	台電總表	有效指示 <input checked="" type="checkbox"/> 最高需量 <input type="checkbox"/> 無效指示 <input type="checkbox"/>																					
6. 進相電容器匯流排	引外線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良 外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹	電度記錄	尖峰 _____ 離峰 _____																					
7. 變壓器	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落 溫度計·油量表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損 油溫 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過高 油量 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足 外接地 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損 觀地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	客戶意見: <u>三期變電所請和昇軒</u>	建議事項: <u>油位 60%</u>																					
8. 低壓開關	受電線 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀 螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安																						
9. 保護電驛指示燈避	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	主管審核: _____	客戶簽章: <u>邱淑華</u> 巡檢人: <u>張瑞堯</u> <u>0910143514</u>																					

主管審核: _____ 客戶簽章: 邱淑華 巡檢人: 張瑞堯
0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 崑山鄉克峰路277

天氣: 晴 氣溫: 28 °C 巡檢日期: 99 年 10 月 7 日 NO. _____

巡 檢 項 目																								
1. 屋外架空線路	架空線路弛度 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜 橫擔木 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜 拉線礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲 曲線 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉 MOF表箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	10. 高壓配電盤	PT 盤 <u>正常</u> MVCB 盤 <u>正常</u> HSC 盤 <u>正常</u> VCB1 盤 <u>正常</u> VCB2 盤 <u>正常</u> VCB3 盤 <u>正常</u> DS 盤 <u>正常</u> AEB1 盤 <u>正常</u> AEB2 盤 <u>正常</u> AEB3 盤 <u>正常</u> AEB4 盤 <u>正常</u>																					
	2. 母線及支持礙子	支持礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲 母線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良 避雷器 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	11. 低壓配電盤	AEB1 盤 <u>正常</u> AEB2 盤 <u>正常</u> AEB3 盤 <u>正常</u> AEB4 盤 <u>正常</u>																				
3. 電力電纜	電纜頭 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲 固定座頭 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	12. 變壓器	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>容量</th> <th>溫度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO 1</td> <td>大同 30 1000 KVA</td> <td>28 °C</td> </tr> <tr> <td>NO 2</td> <td>大同 30 500 KVA</td> <td>46 °C</td> </tr> <tr> <td>NO 3</td> <td>大同 30 1000 KVA</td> <td>52 °C</td> </tr> <tr> <td>NO 4</td> <td>X</td> <td>°C</td> </tr> <tr> <td>NO 5</td> <td>X</td> <td>°C</td> </tr> <tr> <td>NO 6</td> <td>X</td> <td>°C</td> </tr> </tbody> </table>	NO	容量	溫度	NO 1	大同 30 1000 KVA	28 °C	NO 2	大同 30 500 KVA	46 °C	NO 3	大同 30 1000 KVA	52 °C	NO 4	X	°C	NO 5	X	°C	NO 6	X	°C
NO	容量	溫度																						
NO 1	大同 30 1000 KVA	28 °C																						
NO 2	大同 30 500 KVA	46 °C																						
NO 3	大同 30 1000 KVA	52 °C																						
NO 4	X	°C																						
NO 5	X	°C																						
NO 6	X	°C																						
4. 斷路器開關	套管礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破 消弧室(LBS) <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀 上下段引線 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	13. 用電場所	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 圍欄 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 堆積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水 溫室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 28 °C 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																					
5. 比壓器比流器	引外線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動																							
6. 進相電容器匯流排	引外線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良 外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹																							
7. 變壓器	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落 溫度計·油量表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損 油量 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過高 油外量 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足 觀地 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損 地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接																							
	8. 低壓開關	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀 螺絲引線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱																						
9. 保護電錶指示燈避	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <u>三期登電機</u> <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀 <u>電錶劣化</u> <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落																							
台電總表	有效指示	最高需量	無效指示																					
電度記錄	尖峰 <u>0.226 x 1000 = 226</u>	<u>904 kWh</u>																						
	離峰 <u>9/28</u>	<u>1400</u>																						
客戶意見: <u>電錶和試機導線等</u> 建議事項: <u>3206166</u>																								


由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____ 客戶簽章: 王瑞豐 巡檢人: 王瑞豐
 日期: 09/01/43514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 泰山鄉光峰路27號

天氣: 晴 氣溫: 33 °C 巡檢日期: 99 年 8 月 9 日 NO. _____

巡 檢 項 目		正 常
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜
	橫擔木	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	曲線 MOF 表箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	母線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良
	避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀
	上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落
5. 比壓器比流器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動
6. 進相電容器匯流排	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損
	油量	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過高
	油外接管	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不足
	地	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損
	地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接
8. 低壓開關	受電螺絲	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀
	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱
9. 保護電驛指示燈避	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良
	良好	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
	燒毀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀
	接續不良脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落
台電總表電度記錄	有效指示	最高需量
	尖峰	無效指示
		客戶意見: <u>三期變電所試和專軌</u>
		建議事項: <u>油位 60%</u>

10. 高壓配電盤
 AT 盤 1.8 A
 MVCB 盤 1.8 A
 HSC 盤 1.8 A
 VCB1 盤 1.0 A
 VCB2 盤 0.4 A
 VCB3 盤 0.4 A
 11. 低壓配電盤
 DS 盤 2.7 A
 ACB1 盤 2.7 A
 ACB2 盤 2.7 A
 ACB3 盤 2.7 A
 ACB4 盤 2.7 A

12. 變壓器

NO	容 量	溫 度
NO 1	<u>大月 30</u> 1000 KVA	<u>53</u> °C
NO 2	<u>大月 30</u> 500 KVA	<u>51</u> °C
NO 3	<u>大月 30</u> 1000 KVA	<u>56</u> °C
NO 4	X	°C
NO 5	X	°C
NO 6	X	°C

13. 用電場所
 通風設備 良好 不良
 周圍 有 無 堆積雜物
 變電室 有 無 滲水
 室溫 有 無 33 °C
 消防設備 有 無

客戶意見: 三期變電所試和專軌
 建議事項: 油位 60%

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____


客戶簽章: 謝淑華

巡檢人: 王瑞寬
091014344

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 · 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 崑山鄉光峰路277

天氣: 雨 氣溫: 24°C 巡檢日期: 98年6月2日 NO. _____

巡 檢 項 目		檢 查 內 容		檢 查 結 果	
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低	<input type="checkbox"/> 傾斜	10. 高壓配電盤 PT 正常 MVCB 3.0 A HSC 正常 A VCB1 1.5 A VCB2 6.5 A VCB3 1.5 A
	橫擔木子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 傾斜	
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲	
	曲線箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 脫落斷掉	
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲	11. 低壓配電盤 DS 正常 ACB1 4.4 A ACB2 1.7 A ACB3 正常 A ACB4 3.5 A
	避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 引線脫落	
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化	<input type="checkbox"/> 異聲	12. 變壓器 X
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良		
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲	<input type="checkbox"/> 劣破	NO 1 大同 30 1000 KVA 35 °C NO 2 大同 30 500 KVA 24 °C NO 3 大同 30 1000 KVA 47 °C NO 4 X KVA ✓ °C NO 5 X KVA °C NO 6 X KVA °C
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化	<input type="checkbox"/> 異狀	
	上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 脫落	
5. 比壓器比流器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良		13. 用電場所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 周圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 堆積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水 室溫 <input checked="" type="checkbox"/> 4 °C 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 鬆動	
6. 進相電容器匯流排	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良		9. 保護電驛指示燈避雷 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 膨脹生銹	
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 脫落	AF-100
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障	<input type="checkbox"/> 破損	
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高		
	油外接管	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足	<input type="checkbox"/> 漏油	
8. 低壓開關	受螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀		台電總表 有效指示 最高需量 無效指示 尖峰 0.143 x 400 = 73.2 kW 離峰 5/27 10.65
	電線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動	<input type="checkbox"/> 過熱	
9. 保護電驛指示燈避雷		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落		客戶意見: 三期緊急電機試驗車轉 建議事項: 3地約 60%	

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____


客戶簽章: 邱淑華

巡檢人: 潘瑞電
0910143114

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 崑山鄉克峰路277

天氣: 雨 氣溫: 19 °C 巡檢日期: 99 年 4 月 8 日 NO. _____

巡 檢 項 目		正 常	備 註
1. 屋外架空線路	架空線路弛度 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜		
	橫擔木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		
	拉線礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲		
	曲線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉		
2. 母線及支持礙子	支持礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲		
	母線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		
3. 電力電纜	電纜頭 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲		
	固定座頭 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		
4. 斷路器開關	套管礙子 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破		
	消弧室(LBS) <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀		
	上下段引線 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落		
5. 比壓器比流器	引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動		
6. 進相電容器匯流排	引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良		
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹		
7. 變壓器	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落		
	溫度計·油量表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損		
	油溫 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過高		
	油外接管 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損		
	地線 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接		
8. 低壓開關	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		
	螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱		
9. 保護電錶指示燈避	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良		P.T. 100
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良		
	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀		
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落		
10. 高壓配電盤	PT	正	
	mvcB	正	A
	HSC	正	A
	vcb1	正	A
	vcb2	正	A
	vcb3	正	A
11. 低壓配電盤	DS	正	A
	ACB1	正	A
	ACB2	正	A
	ACB3	正	A
12. 變壓器	NO 1	大同 30	1000 KVA 28 °C
	NO 2	大同 30	500 KVA 37 °C
	NO 3	大同 30	1000 KVA 45 °C
	NO 4	X	KVA °C
	NO 5	X	KVA °C
	NO 6	X	KVA °C
13. 用電場所	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		
	周圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		堆積雜物
	變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		滲水
	室溫 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	19 °C	
消防設備 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
台電總表	有效指示		
	最高需量		
	無效指示		
電度記錄	尖峰		
	離峰		
客戶意見		3期裝設測試機單轉	
建議事項		30位 60 %	


由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____ 客戶簽章: _____ 巡檢人: 張瑞貴
日期: 091014 3514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓樹國小 電話: 3206166 地址: 高山鄉老峰路2775

天氣: 晴 氣溫: 23 °C 巡檢日期: 99 年 2 月 2 日 NO. _____

巡 檢 項 目				
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	10. 高壓配電盤	PT 正常 mVCB 正常 HSC 正常 VCB1 正常 VCB2 正常 VCB3 正常 PS 正常 ACB1 14 ACB2 9.6 ACB3 15.0 ACB4 ACB5
	橫擔木	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	11. 低壓配電盤	
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	12. 變壓器	容 量 溫 度 NO 1 <u>大同 30</u> 1000 KVA 34 °C NO 2 <u>大同 30</u> 500 KVA 34 °C NO 3 <u>大同 30</u> 1000 KVA 50 °C NO 4 KVA °C NO 5 KVA °C NO 6 KVA °C
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動	13. 用電場所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 周圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 堆積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水 室溫 <input type="checkbox"/> °C 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過高 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接		
5. 比壓器比流器	引外線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動	客戶意見: <u>三期發機試機運轉正常</u> 建議事項: <u>油位 60 %</u>	
6. 進相電容器匯流排	引外線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹		
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 過高 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	有效指示 最高需量 無效指示 尖峰 <u>0.095 x 400 = 38 KW</u> 離峰 <u>1/28, 3.30</u>	
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
8. 低壓開關	受電螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安	
9. 保護電驛指示儀指示燈避雷	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落			

主管審核: _____

客戶簽章: 李燕萍

巡檢人: 王瑞堂
0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4512588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 泰山鄉克峰路273

天氣: 晴 氣溫: 19°C 巡檢日期: 98年12月7日 NO. _____

巡 檢 項 目								
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低	<input type="checkbox"/> 傾斜	10. 高壓配電電盤	PT	正常	
	橫擔木子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 傾斜		MVCB	正常	
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲		HSC	正常	
	曲線箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 脫落斷掉		VCB1	正常	
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲	VCB2	0.4	A	
	母線避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 引線脫落	VCB3	正常	A	
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化	<input type="checkbox"/> 異聲	11. 低壓配電電盤	PS	正常	
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良			ACB1	48	A
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲	<input type="checkbox"/> 劣破		ACB2	26	A
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化	<input type="checkbox"/> 異狀		ACB3	45	A
5. 比壓器比流器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良		ACB4	正常	A	
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油鬆動		12. 變壓器			
6. 進相電容器匯流排	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良		NO 1	大同 30	1000 KVA	30 °C
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 膨脹生銹	NO 2	大同 30	500 KVA	39 °C
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落		NO 3	大同 30	1000 KVA	44 °C
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障	<input type="checkbox"/> 破損	NO 4	吉旺	KVA	°C
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高		NO 5		KVA	°C
	油外接管地	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油污損		NO 6		KVA	°C
8. 低壓開關	受螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀		13. 用電場所			
	電線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動	<input type="checkbox"/> 過熱	通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良	
9. 保護電錶指示燈避	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不良		圍欄	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	堆積雜物
	良好	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 燒毀		變電室	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	滲水
台電總表電度記錄	有效指示	最高需量		無效指示	消防設備	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
	尖峰	0.155 x 600 =	6.4	6.4	建議事項: 變電室溫度 19°C			
離峰	12/3 11.00			建議事項: 變電室溫度 19°C				

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安


主管審核: _____

客戶簽章: 許淑華 巡檢人: 許淑華
0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 2006166 地址: 泰山鄉先峰路277號

天氣: 晴 氣溫: 32°C 巡檢日期: 98年9月4日 NO. _____

巡 檢 項 目		備 註	備 註
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜
	橫擔木子線架	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	母線避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化
3. 電力電纜	電纜頭固定座	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化 <input type="checkbox"/> 異聲
	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破
	消弧室(LBS)上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀 <input type="checkbox"/> 脫落
5. 比壓器比流器	引線外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動
	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高
	油外接管地	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 污損
	油外接管地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接
	油外接管地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接
8. 低壓開關	受螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱
	受螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱
9. 保護電驛指示燈避雷	指示燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 燒毀
	避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落
10. 高壓配電盤	PT	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	mvcB	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
11. 低壓配電盤	HSC	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	vob1	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
12. 變壓器	vob2	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	vob3	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	DS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	ACB1	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
13. 用電場所	ACB2	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	ACB3	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	ACB4	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	ACB5	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
台電總表	有效指示	<input checked="" type="checkbox"/>	
	最高需量	<u>400 = 94.8 KVA</u>	
電度記錄	尖峰	<u>8/31</u>	
	離峰	<u>8/31</u>	
客戶意見:		<u>整機試驗</u>	
建議事項:		<u>一期故障</u> <u>三期正常</u>	

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安


主管審核: 總務王國鐘 客戶簽章: 邱淑華 巡檢人: 張瑞貴

0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4512588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 員山鄉光峰路277號

天氣: 晴 氣溫: 22°C 巡檢日期: 98年6月8日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜
	橫擔木子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	曲線箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉
	MOF表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	母線避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破
	消弧室(LBS)上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落
5. 比壓器比流器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油鬆動
6. 進相電容器匯流排	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高
	油外接管地	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 漏油污損
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接
8. 低壓開關	受電螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱
	螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱
9. 保護電驛指示燈避雷	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	第三期裝電機試驗機 異常 有異聲 有異常聲
	不良	<input type="checkbox"/> 不良	
	燒毀	<input type="checkbox"/> 燒毀	
	接續不良脫落	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落	
10. 高壓配電盤	PT	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	容量 溫度 NO 1 大同 30 1000 KVA 44 °C NO 2 大同 30 500 KVA 50 °C NO 3 大同 30 1000 KVA 46 °C NO 4 / / / / °C NO 5 / / / / °C NO 6 / / / / °C
	MVCB	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
11. 低壓配電盤	HSC	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	用電場所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 周圍圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 堆積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水 室溫 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 32°C 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	VCB1	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	VCB2	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	VCB3	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
12. 變壓器	ACB1	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	客戶意見: 裝電機試驗機運轉異常 建議事項: 三相負15%
	ACB2	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	ACB3	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
	ACB4	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
台電總表	有效指示	<input checked="" type="checkbox"/>	最高需量 無效指示 尖峰 6.195 x 400 = 46.8 kW 離峰 6/8 9/100 68 kW
	最高需量	<input checked="" type="checkbox"/>	
	無效指示	<input checked="" type="checkbox"/>	

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____

客戶簽章: 張發


巡檢人: 張瑞雲

0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588 二樓135室



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 崑山鄉光峰路277號

天氣: 晴 氣溫: 19 °C 巡檢日期: 98 年 3 月 10 日 NO. _____

巡 檢 項 目				
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜	
	橫擔木	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜	
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	
	曲線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉	
	MOF表箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	
	母線避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良	
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀	
	上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	
5. 比壓器比流器	引線外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油鬆動	
		<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹	
6. 進相電容器匯流排	引線外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良	
		<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹	
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落	
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高	
	油外接管	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足	
	地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 漏油污損 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	
8. 低壓開關	受電螺絲	<input checked="" type="checkbox"/> 在常	<input type="checkbox"/> 異狀 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	
	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	
9. 保護電驛指示儀指示燈避雷	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	戶外變電站電箱 有腐蝕現象	
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
10. 高壓配電盤	DT	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	電瓶=希加波 堆積雜物已用完 滲水 9 °C 無	
	MVCB	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	HSC	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	VCB1	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	VCB2	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	VCB3	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
11. 低壓配電盤	DS	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	ACB1	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	ACB2	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	ACB3	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
	ACB4	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
12. 變壓器	NO 1	大同 30	容量: 1200 KVA	溫度: 29 °C
	NO 2	大同 30	容量: 500 KVA	溫度: 28 °C
	NO 3	大同 30	容量: 1000 KVA	溫度: 44 °C
	NO 4	希加波	容量: KVA	溫度: °C
	NO 5		容量: KVA	溫度: °C
	NO 6		容量: KVA	溫度: °C
13. 用電場所	通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	客戶意見: 發電機試機運轉正常 建議事項: 一期油位25% 二期油位60%	
	圍變電室	<input checked="" type="checkbox"/> 良好		
台電總表	有效指示	最高需量	無效指示	
	尖峰	0.158X		63.2KW
電度記錄	離峰	> 1/2	1/10	


由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____ 客戶簽章: 張惠君 巡檢人: 王瑞堂
日期: 091014 站號: 4

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)451-2588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 泰山鄉光峰路272

天氣: 晴 氣溫: 26 °C 巡檢日期: 97年12月4日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜
	橫擔木	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	曲線箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉
	MOF表箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	母線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良
	避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀
	上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落
5. 比壓器比流器	引外線觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
		<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油鬆動
6. 進相電容 器匯流排	引外線觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良
		<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高
	油外接管地	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足
		<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 漏油污損 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接
8. 低壓開關	受電螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀
		<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱
9. 保護電驛 指示燈避	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不良
	指示燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
	指示燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 燒毀
	避雷	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落
台電總表 電度記錄	有效指示		
	最高需量		
	無效指示		
		10. 高壓配電盤	
		PT	正常
		MVCB	盤 2.3
		HSC	盤 1.4
		VCB1	盤 0.4
		VCB2	盤 0.68
		VCB3	盤 0.68
		DS	盤 0.68
		ACB1	盤 2.7
		ACB2	盤 1.7
		ACB3	盤 正常
		ACB4	盤 15.6
		11. 低壓配電盤	
		12. 變壓器	
		NO 1	大同 3B 1000 KVA 35 °C
		NO 2	大同 3B 500 KVA 43 °C
		NO 3	大同 3B 1000 KVA 44 °C
		NO 4	大同 3B KVA °C
		NO 5	X KVA °C
		NO 6	X KVA °C
		13. 用電場所	
		通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
		周圍	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無堆積雜物
		變電室	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無滲水
		室溫	<input checked="" type="checkbox"/> 28 °C <input type="checkbox"/> 無
		消防設備	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		客戶意見: <u>發電機 40 KW 試機運轉正常</u>	
		建議事項: <u>發電機 100 KW 試機運轉正常</u>	
		<u>地位 100% 油位 60%</u>	
由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安			

主管審核: _____

客戶簽章: _____


巡檢人: 張瑞貴

0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4512588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 鹿山鄉光峰路277

天氣: 雨 氣溫: 24°C 巡檢日期: 97年9月2日 NO. _____

巡 檢 項 目						
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜			
	橫擔木子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜			
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲			
	曲線線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉			
	MOF表箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他			
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲			
	母線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良			
	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化			
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化 <input type="checkbox"/> 異聲			
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良			
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破			
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀			
	上下段引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落			
5. 比壓器比流器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良			
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油鬆動			
6. 進相電容器匯流排	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良			
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹			
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落			
	溫度計·油量表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損			
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高			
	油外接管	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足			
	觀地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 漏油 污損			
8. 低壓開關	電線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀			
	螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱			
9. 保護電驛指示燈避	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	電報水誤			
	不良	<input type="checkbox"/>				
	燒毀	<input type="checkbox"/>				
	接續不良脫落	<input type="checkbox"/>				
10. 高壓配電盤	PT	<input checked="" type="checkbox"/>	正常			
	mccb	<input checked="" type="checkbox"/>				
	HSC	<input checked="" type="checkbox"/>				
	vcb1	<input checked="" type="checkbox"/>				
	vcb2	<input checked="" type="checkbox"/>				
	vcb3	<input checked="" type="checkbox"/>				
11. 低壓配電盤	DS	<input checked="" type="checkbox"/>	正常			
	ACB1	<input checked="" type="checkbox"/>				
	ACB2	<input checked="" type="checkbox"/>				
	ACB3	<input checked="" type="checkbox"/>				
12. 變壓器	NO 1	大同 30	容量	1000 KVA	溫度	36 °C
	NO 2	大同 30	容量	500 KVA	溫度	45 °C
	NO 3	大同 30	容量	1000 KVA	溫度	52 °C
	NO 4		容量	KVA	溫度	°C
	NO 5		容量	KVA	溫度	°C
	NO 6		容量	KVA	溫度	°C
13. 用電場所	通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良			
	周圍圍室	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 堆積雜物			
	變電室	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 滲水			
	室溫	<input checked="" type="checkbox"/> 33 °C	<input type="checkbox"/> 無			
台電總表	有效指示			客戶意見: 發電機室或機房車云正等		
	最高需量					
	無效指示					
電度記錄	尖峰	0.222 X 400 =	88.8 KWh	建議事項: 油位 40 %		
	離峰	9/2	9.45			

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____ 客戶簽章: _____ 巡檢人: 趙瑞堂 0910143514

用電設備巡檢記錄表

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 • 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4512588



客戶名稱: 楓樹國民小學 電話: 3206166 地址: 泰山鄉光峰路177


天氣: 晴 氣溫: 29 °C 巡檢日期: 97年 6月 5日 NO. _____

巡 檢 項 目		檢 查 內 容		檢 查 結 果	
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過低	<input type="checkbox"/> 傾斜	10. 高壓配電盤 PT 正常 MVCB 3.2 A HSC 正常 A VCB1 1.5 A VCB2 0.6 A VCB3 1.06 A DS 正常 A ACB1 4.5 A ACB2 3.5 A ACB3 1.4 A ACB4 1.4 A
	橫擔木子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 傾斜	
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲	
	曲線箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 脫落斷掉	
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲	11. 低壓配電盤 ACB4 1.4 A
	母線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 劣化	
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化	<input type="checkbox"/> 異聲	12. 變壓器
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良	<input type="checkbox"/> 鬆動	
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲	<input type="checkbox"/> 劣破	NO 1 大同 30 1000 KVA 60 °C NO 2 大同 30 500 KVA 47 °C NO 3 大同 30 1000 KVA 53 °C NO 4 奇旺 KVA °C NO 5 KVA °C NO 6 KVA °C
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化	<input type="checkbox"/> 異狀	
5. 比壓器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良	<input type="checkbox"/> 脫落	13. 用電設備 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 圍欄 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 溫室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 鬆動	
6. 進相電容	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良	<input type="checkbox"/> 膨脹生銹	9. 保護電錶 指示燈 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 指示雷 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀 避雷 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 膨脹生銹	
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 脫落	台電總表 尖峰 電度記錄 離峰
	溫度計	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障	<input type="checkbox"/> 破損	
	油量	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高	<input type="checkbox"/> 不足	
	油外接管	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 污損	
8. 低壓開關	受電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀	<input type="checkbox"/> 鬆動	客戶意見: <u>發電機試驗機運轉異常</u> 建議事項: <u>油位 50%</u>
	螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動	<input type="checkbox"/> 過熱	
9. 保護電錶		<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不良	<input type="checkbox"/> 燒毀	有效指示 最高需量 無效指示
指示燈		<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 燒毀	<input type="checkbox"/> 接續不良	
指示雷		<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 燒毀	<input type="checkbox"/> 接續不良	

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____ 客戶簽章: 謝雅莉 巡檢人: 張瑞堂
日期: 0910143514

用電設備巡檢記錄表



台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司

TEL: (03)451-2588 · 451-2990 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4512588

客戶名稱: 平風村國民小學 電話: 3206166 地址: 泰山鄉光峰路277號

天氣: 晴 氣溫: 18 °C 巡檢日期: 97年3月4日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1. 屋外架空線路	架空線路弛度	<input checked="" type="checkbox"/> 在常	<input type="checkbox"/> 過低 <input type="checkbox"/> 傾斜
	橫擔木子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜
	拉線礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	曲線箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 脫落斷掉
MOF表箱		<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他
2. 母線及支持礙子	支持礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲
	母線避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 劣化
3. 電力電纜	電纜頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲
	固定座頭	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
4. 斷路器開關	套管礙子	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破
	消弧室(LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 外觀劣化 <input type="checkbox"/> 異狀
上下段引線		<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落
5. 比壓器比流器	引外線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油鬆動
6. 進相電容器匯流排	引外線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹
7. 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落
	溫度計·油量	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損
	油溫	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 過高
	油外接管	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足
	地線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 漏油污損
8. 低壓開關	受電螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱
9. 保護電錶指示燈避雷	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 不良
	良好	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 燒毀
	指示燈	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 接續不良
	避雷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 脫落
台電總表	有效指示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	最高需量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
電度記錄	尖峰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	離峰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 高壓配電盤		PT	正常
		mV/B	2.5
		HSC	正常
		VCB1	正常
		VCB2	OK
		VCB3	OK
11. 低壓配電盤		PS	正常
		ACB1	33
		ACB2	17.2
		ACB3	正常
		ACB4	2.10
12. 變壓器		容 量	溫 度
NO 1		大同 1000 KVA	31 °C
NO 2		大同 500 KVA	40 °C
NO 3		大同 1000 KVA	41 °C
NO 4		X	°C
NO 5		X	°C
NO 6		X	°C
13. 用電場所		通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
		周圍變電室	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 堆積雜物
		變電室	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水
		溫室	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 20°C
		消防設備	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
客戶意見:		變電機試機運轉	
建議事項:		三機位 50%	

由衷感謝您過往的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。 順頌 時安

主管審核: _____

客戶簽章: _____

巡檢人: 王瑞宏

0910143514